


GAS CUT



REMOVE ALL BURRS

Liste No: KD-SF-222-600

② 切 tɕ

切ロハカエリ取りノコト

						P
						工場ルーチン

4K3V0104

① 186-1-6 P2 追加 藤原、 06.1.22

類似図

保管	76.10.20
----	----------

1986. 1. 6

Mole

