



FIXED DISPLAC. MOTOR	MOTEUR A CYL. CONST.
group, groupe, Gruppe 621	

Vor Inbetriebnahme Gehäuse mit Hydrauliköl füllen

[illegible]

<u>Z</u>	Fang (SAI) 6000 Düz Adaptör (1' Dişli)	/I	T.B.28.8 / B4			Tasfi05.00.101.6137
/	Diresek Rekor P-EWVD-28-L	/D				Tasfi05.00.101.6192
/	Diresek Rekor P-WV-28-L	/S				Tasfi05.00.101.6136
/	Çekvalf (0,5 bar) P-R.V-28-L	/8				Tasfi05.00.101.6117
<u>Z</u>	Rekor SNV-28-L	/7				Tasfi05.00.101.0925
<u>Z</u>	T Rekor P-ELVD-28-L	/6				Tasfi05.00.101.0929
/	Boru Ø28x2 Boy:228 mm	/5				Tasfi05.02.007.0553
<u>Z</u>	Rekor P-GEV-28LR-wd NBR	/4				Tasfi05.00.101.6135
/	Rondela A 18 x 2	3	DIN 7603			Mühütlü 00.044.53
/	Cıvata M18 x 1.5	2	DIN 910			Mühütlü 01. 000 T . 86
/	Fan hidromotoru	/1				Mühütlü 71. 3510. 10
X	Fan hidromotoru	-			28.	
Adest	lain	Montaj No.	Norm./Resim No.	Malzeme	Birim Adıgıtık	YarıMarmutun Ölçütür Tasfi No
Tip	Grup No:					Tolerans verilirmeyen ölçüler DIN 71859 göre işlenmektedir İnce Orta Kaba Çık Kaba
Tarih:	İşe Başlat	Alınış Tarihi	Kontrol	Standart	Ölçülük	TOLERANSLAR Tüm işlemler kontrol ve motor çalıştırılarak kabul edilebilir
	A Parça listesi güncellendi.(07.03.2020)	İmza	İmza	Tarih:	21.10.2020	Vizite 71.3520.10 den önce Bu tasfiye güçü Kontrolde Rikotin / Fiyoz No 1 M 02880 715
DH 9500						LMO2889