


調査	新川	徳田	BASE		4C3T2107									G-つぎ		
	85.12.5	85.12.5												1		
設計	山内	山内	取付座		T C D D				G-NO.			器具	立会	用途	重量	
	85.11.27	85.11.27							1	2	3					
P NO.	手配	コード	品名記号	形格記事	型	材	料	処	理	1	2	3				
1	4C3T2107	P001	BASE					NASI		/					A	4.7
2		P002					SS41			/						3.9
3		P003					SS41			/						0.8
4																
5																
6																



31 / 030
VOT NO. Q112 NO.

Liste no: L-A 0655

4C3T2107

変更記事

関係図 1C3T0364 類似図

保管 85.12.13

M O O O O O



株式会社 東芝 府中工場


TCDD



単体図

調査担当	品名	図番	パートNO.
YAMAZAKI, Suziura 86-1-7575-7223	BASE	4C3T2107	P.002

グループNO.	親品名	材質	板厚	巾	長さ	イトレーサーNO.	管理NO.
G001	BASE	SS41	12	120	359		/
工程	SA	GC	BB	DB			
作業		C10	R12				



Ver No. 233 / 236
Site No.

L.A 0655

オペレーション記号説明

OP	オペレーション	CU	切断(ノコ)	LO	けがき	RS	歪取り
AC	アングル切断	DR	穴明	NB	ニブリング	RV	ロール捲
AN	鈍し	EL	旋盤	NP	NCガス切り	SA	自動切断(直)
AW	アルゴン溶接	EW	電気溶接	PB	専門型(曲げ)	SS	シャー切断
BB	ベンダー曲げ	GC	ガス切断	PR	プレス	TN	ターニング
CH	手曲げ	GP	グラインド	PS	隅切り	TP	ターレットパンチ
CA	自動切断(曲)	GW	ガス溶接	PZ	プラズマ切断	PM	フライス
CM	コンター	LA	レーザ加工	RP	リングプロジェクション	DM	

変更記事	図番	パートNO.
	4C3T2107	P.002

保管



M.001192
J.D-M36001