


①
GERİLİM GIDERME UYGULAYIN
~(▽,▽▽)

Yol No: 34
Çizim No: 122



2	Baga	(r.b. 20/3)	9	7BGC 50x25					
2	Kare takoz		8	2C3T0479 P008	S235 JR		16x16 L=56	(St37-2)	
1	Kare takoz		7	2C3T0479 P007	S235 JR		26x26 L=56	(St37-2)	
2	Flanş		6	LM 02354					
1	Çarık alın saci (uzun)		4	LM 02353					
2	Çarık alın saci (kısa)		3	LM 02352					
2	Sabo çarığı yan saci		2	LM 02351					
1	Sabo çarığı montajı		1	2C3T0479 P001					
1	Sabo çarığı (komple)		-	2C 3T 0479					
Adet	İsim	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	Tasnif No		
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir: (C10)									
Tip	Grup No: L-A 0665				Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar EN 13920 B B F (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1 m (Uzunluk ve açı ölçüler) EN 22768-2 K (Saklı ve konumlar)				
Tadilat	E Yeni imalat için yen. çizim 10.01.17								
İşe Bakarı	Filiz YILMAZ	Onay:		<div>TÜLÖMSAŞ</div> <div>Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi</div>					
Resim	Ercan LEVENTİLİ								
Kontrol	Ahmet URAL								
Stand. Kont.		Tarih:	10.01.2017						
Ölçek	1:2								
Sabo çarığı									
<div><div></div><div></div><div></div></div>									
2C3T 0479									