



~(▽,▽▽)

Yer No Sıra No
39 / 383

(St 44-2)
S275JR (TS EN 10025-2)

×	Sabo çarigi yan saci		(SS 41)		
Adet	Parçanın Adı	Şablon Kolaylık No	Malzeme	Birim Ağırlık kg	Yarı Mamulün Ölçüleri Tasnif No
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir [CTQ]					
Grup No:	Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:				
Tip	EN 13920 B B F (Kaynaklı yapılar)				
Tadilat	EN 22768-1 m (Uzunluk ve açi ölçüleri)				
	EN 22768-2 K (Şekil ve konumlar)				
E 43000	İşe Bakan	Filiz YILMAZ	Onay:		
	Resim	Ercan LEVENTLİ	Tarih: 30.01.2017		
	Kontrol	Sertaç GÜÇ	Sabo çarigi yan saci		
	Stand. Kont.		den proje		
	Ölçek	1:2,5	Bu yerine geçti		
				Komple Resim / Poz No	
				2C3T0479 / 2	
				LM 02351	