




Detay C
Ölçek 1:1



Detay D
Ölçek 1:1
33 Yerde



Detay E
Ölçek 1:1
4 Yerde



Kesit A-A

33	Altıköşe normal somun	13	TS EN ISO 4032	8		M8
4	Menteşe	12	LM00266			
1	Sağ Kapak Komple	11	LM13286			
1	Sol Ön Kapak	10	LM13279	S235JR	5,821kg	698.5x531.5x2
1	Kenar Koruma Contası	9	TB50042	EPDM	0,446kg	L=3300
2	Çerçeve	8	LM13278	S235JR	0,561kg	1624.3x22x2
33	Altıköşe başlı civata	7	TS EN ISO 4017	8.8		M8x16
1	Profil	6	LM06666	S235JR	1,65kg	35x25x2 L=985
2	Bükme Sac	5	LM06665		0.900	
1	Yan Sac (Sol)	4	LM06664	S235JR	8.540	
1	Yan Sac (Sağ)	3	LM06663	S235JR	8.540	
1	Arka Sac	2	LM06662	S235JR	18.520	
1	Alt Sac	1	LM06661		10.940	
Adet	Parça Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık	Yarı Mamülün Ölçüleri/Ürün Özellikleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır			Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ		
Grup No:	Toplam Ağırlık (Kg): 47.603		TÜRASAŞ		
Tip	Tadilat		Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürü		
E-43000	A. Kapak tasarımı değiştirildi.		den proje		
	Resim	A. Kerim SEFİL 03.03.2009	Onay: F. YILMAZ		
	Kontrol	TEROĞLU 03.03.2009	Bu yerine geçti.		
	Ky Müh.		Komple Resim/Poz No		
	Kaynak Parametresi		Hava Kurutucu Muhafaza Komple		
Ölçek 1:8		Kayıt Başlı A2	LM06660		

Rev. A: Çerçeve kaynatıldı.
Menteşe kaynatıldı.
Detay C,D,E eklendi.