


Yer No	Sıra No
1719	58



A line drawing of a gear with a central circular hole and several teeth. The gear is shown from a perspective that gives it a three-dimensional appearance, with lines indicating its thickness and the arrangement of its teeth.

Pompa Tahriki Ön Dişli		ISO 683		36Mn6		5,458			
Adet		Parça Adı		Standart No		Malzeme		Birim Ağırlık Yarı Mamülün Ölçüleri Kg Tasnif No	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ									
Grup No:				Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.	
Tip									
DE22000 DE33000		Tadilat		Onay: İbrahim ERŞAHİN Tarih: 22.05.2018		'den proje yerine geçti. Bu Komple Resim/Poz No			
		A Ölçü ve tolerans değişikliği yapıldı.							
		İşe Bakan Tuba EROĞLU							
		Resim Alaattin BARITCI							
		Kontrol Emrah AYAZ							
Kaynak Müh.				Pompa Tahriki Ön Dişli		8029529			
Ölçek 1:1									